ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ **ICEFREE TR-20**

ICEFREE TR-20 - термостат электронный, наружной установки, предназначенный для управления нагревателями с целью автоматического поддержания заданной температуры обогреваемого объекта напрямую или через соответствующий контактор.

Для применения в нормальн ых зонах эксплуатации.

Термостат предназначен для автоматического поддержания температуры в интервале:

+1...+180 °C (датчики ТСМ 50М и 100М); +1...+250 °C (датчики ТСП 50П и Pt100)

Допустимый минимальный внешний диаметр монтажного провода термосопротивления $\geq \emptyset$ 3,5 мм.

Для всех типов датчиков 3-проводная схема подключения. Прибор имеет в своём составе встроенный

модуль искрозащиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Термостата	ICEFREE-Ex
Номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
Ток потребления термостата, не более А	0,01
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP66
Максимальный ток коммутации	20A
Количество каналов регулирования	1
Температура регулирования	+1+250 ºC
Точность поддержания температуры	±1ºC
Максимальное удаление датчика	100 м.
Температура окружающей среды (если температура окружающей среды ниже -40 градусов, то холодный старт прибора может занять некоторое время (1-2мин))	от -60 до +50ºC
Относительная влажность	85%
Габаритные размеры, мм	123 x 147 x 91
Допустимый диаметр кабеля датчиков	3,5-6,5 MM
Допустимый диаметр силового и нагревательных кабелей	13-18 мм
Масса не более, кг	450г.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Периодически прибор считывает значение с датчика температуры и сравнивает его с предустановленной пользователем величиной, и в зависимости от результата включает или отключает нагрузку.

Так как прибор является необслуживаемым, все органы управления находятся внутри корпуса

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 2 года, с момента продажи



ПОРЯДОК РАБОТЫ

После монтажа подводящих силовых и сигнальных цепей необходимо произвести нужные уставки, по которым прибор будет в дальнейшем работать.

Управление блоком осуществляется пятью джамперными переключателями на наборном поле:

Установка температуры

(х100) устанавливаются сотни градусов

(х10) устанавливаются десятки градусов

(х1) устанавливаются единицы градусов

 (Δt) гистерезис.

Тип используемого датчика выбирается с помощью переключателя «Тип датчика»

				іерату	45	
x100	x10		x1		Δt	
0	0	(• •)	0	(• •)	0	
1 (0 0)	1	$(\bullet \ \bullet)$	1	$(\bullet \ \bullet)$	1	
2 (• •)	2	\odot	2		2	
	3	$(\bullet \ \bullet)$	3	(• •)	3	
Тип	4	(0 0)	4	(• •)	4	
датчика	5		5	(• •)	5	
50M (• •)	6		6	(0 0)	6	•
00M (• •)	7	(• •)	7	(• •)	7	
50Π (• •)	8	(• •)	8	(• •)	8	
Pt100	9	0 0	9	0 0	9	

Сайт: https://samoreg.ru | Телефон: +7 (343) 237-25-22 | Почта: 1@2372522.ru